

檔 號：
保存年限：

經濟部標準檢驗局 函

地址：10051 臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：江宜瑾
聯絡電話：02-23431700#781
傳真：02-33433991
電子信箱：sarah.chiang@bsmi.gov.tw

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國108年7月25日
發文字號：經標三字第10800062560號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴公會詢問本局針對應施檢驗建築用防火門商品所用
之耐燃用板規定一事，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公會108年7月15日中防商字第10807025號函。
- 二、查CNS 3802、CNS 9456、CNS 11699、CNS 13777、CNS 14164及CNS 14890等建築耐燃用板國家標準於106年6月27日修正公布，新增「氯離子含量」不得大於0.1%之規定，以避免氯離子腐蝕建築材料影響建築物結構安全。
- 三、本局近年偶接獲建築用防火門生鏽腐蝕反映案，為免建築用防火門生鏽腐蝕影響其防火性能，爰本局於107年5月14日「107年度建築用防火門檢驗技術一致性第1次會議」，決議將建築用防火門所使用之耐燃用板氯離子含量確效證明列為技術文件要件，請業者於應施檢驗建築用防火門試驗申請時提供相關確效證明，俾實驗室將耐燃用板氯離子含量記載於試驗報告。

正本：中華民國防火門商業同業公會

副本：財團法人台灣建築中心、明道學校財團法人明道防火實驗室、國立成功大學防火安全研究中心、內政部建築研究所防火實驗中心、經濟部標準檢驗局第六組、經濟部標準

裝

訂

線

