

## 內政部營建署 函

地址：10556臺北市八德路2段342號  
聯絡人：廖志明  
聯絡電話：02-87712691  
電子郵件：halberty@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712709

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國104年5月6日  
發文字號：營署建管字第1040024708號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關依建築技術規則建築設計施工編第79條之2規定，其  
管道間之維修門是否具備有自動關閉之裝置1案，復請查照  
。

說明：

- 一、復貴中心104年4月15日中建安字第1042060519號函。
- 二、按建築技術規則建築設計施工編第76條第3款及第4款規定：  
「常時關閉式之防火門應依左列規定：（一）免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。……  
。」「常時開放式之防火門應依左列規定：（一）可隨時關閉，並應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，使能於火災發生時自動關閉。（二）關閉後免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。……。」上開自動關閉裝置係就防火門予以規範，至同編第79條之2規定之管道間維修門，因非屬上開第76條所稱之防火門，自免設置自動關閉之裝置。

正本：財團法人台灣建築中心

副本：本署建築管理組

